

لائحة شروط السلامة في المختبرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مجلس الدفاع المدني
الأمانة العامة



الرقم
التاريخ
المشروعات

قرار رقم (١٣/١٠/٢٠١٠) وتاريخ (٥/٥/١٤٢٤هـ)

إن مجلس الدفاع المدني .

بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠) وتاريخ (١٠/٥/١٤٠٦هـ) .
ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة القضايا والأمور المتعلقة بالسلامة والحماية من الاخطار وما يضمن وقاية المواطنين وسلامة الثروات والممتلكات الخاصة والعامة .

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المعامل والمختبرات بالصيغة المرفقة .

ثانياً : على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة .

ثالثاً : على الجهات المعنية حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة .

رابعاً : يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية

رئيس مجلس الدفاع المدني

١٤٢٤/٤/٢٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مجلس الدفاع المدني
الأمانة العامة



الرقم

التاريخ

المشروعات

لائحة

شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في المعامل و المختبرات



الرقم

التاريخ

المشروعات

الفصل الأول

« التعاريف »

ماده (١) التعاريف : ويقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :

- ١- المختبر أو المعمل : هو مكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (لكافة الفروع العلمية) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحليل أو كافة النشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة ومواد مختلفة .
- ٢- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الاجهزه والادوات ويكون ارتفاعها من (٨٠ - ٩٠) سم من سطح الارض . ويتم تزويد طاولات العمل بالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل : (الماء، الكهرباء، غاز البوتان ، هواء مضغوط ، بخار، غازات مختلفه كالتنروجين... الخ. ويجب أن تكون مجهزه بفتحات تصريف صحي مناسب .
- ٣- تجهيزات إضافية : التجهيز الاضافي يسمح بتنفيذ الاعمال الاضافية الملحقه مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ، التموين ، التخزين ، المكاتب والاستراحات ، والتخلص من النفايات .
- ٤- المواد المتفجرة : هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أو الاحتكاك أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً من الغازات قد تؤدي الى انفجار عنيف ، وتتوقف شدة الانفجار على نوع المادة الكيميائية المتفجرة .
- ٥- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠) وتاريخ (١٠/٥/١٤٠٦هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة .
- ٦- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الاشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك .



الرقم

التاريخ

المشروعات

٧- الجهة المختصة : وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المختبرات والمعامل .

٨ - المسؤول عن السلامة: وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو شخص (من منسوبي المختبر أو غيرهم) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة في هذا المجال يعين أو يكلف ليكون مسؤولاً عن جميع مايتعلق بأعمال السلامة والأمن في المختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسؤولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي .

٩- المواصفات : ويقصد بها:

(أ) المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

(ب) المواصفات العالمية : هي المواصفات الاجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافق جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمه .

١٠- المواد الكيميائية الأكلالة :هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عند ملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها .

وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفيزيائية والكيميائية وأجزاء الجسم المعرضة لها وتنقسم إلى قسمين :

(أ) المواد الأكلالة الأولية : هي المواد التي لا تؤدي الى تسمم عام عند التعرض لها ولكنها تسبب الجروح الموضعية .

(ب) المواد الأكلالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافة إلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس .



الرقم

التاريخ

المشروعات

١١- السوائل القابلة للاشتعال : هي السوائل التي لها نقطة وميض تتراوح من (٢١ م) إلى (٥٥ م) .

(أ) نقطة الوميض : هي أدنى درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية تكون مخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطف ينتهي بمجرد إبعاد اللهب .

(ب) درجة حرارة الاشتعال : هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعال مستمراً حتى لو أبعاد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً .

(ج) مدى الانفجار أو الاشتعال : هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء في الهواء والتي فوقها يكون المزيج قابل للاشتعال أو للانفجار المواد التي تنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى .

١٢- المواد المؤكسدة : المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤدي للوفسة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد .

١٤- الغازات المضغوطة : هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في اسطوانة أو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها (٤٠ رطل/بوصة) عند درجة حرارة (٢١ م) أو ضغط يزيد عن (١٠٤ رطل/بوصة) عند درجة حرارة (٥٤ م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغط بخار يتجاوز (٤٠ رطل/درجة) عند درجة حرارة أعلى من (٣٨ م) .

١٥- الغازات القابلة للاشتعال : أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعال الدنيا ومدى حد الاشتعال وإنتشار اللهب .



الرقم

التاريخ

المشروعات

الفصل الثاني

« الشروط والأحكام العامة »

مادة (٢) وفقاً لمفهوم المادة (العشرون) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق ، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات ، والاشتراطات ، والقواعد الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (سنة أشهر وسنة) وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها (لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة .

ماده (٣) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ، ودقتها ومراقبة تنفيذها ، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة ، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ ، أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد .

ماده (٤) يعتبر المسئول عن السلامة في المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (شهر) عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه . ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة .



الرقم

التاريخ

المشروعات

ماده (٥) يلتزم المسئول عن السلامة في المختبر بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها .

ماده (٦) يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق ، والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.

ماده (٧) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والارشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة .

ماده (٨) هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.

ماده (٩) تطبيق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي (الخاص).

ماده (١٠) لايجوز تشغيل المختبر أو المعمل الا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه .



الرقم
التاريخ
المشروعات

مادة (١١) في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزماً بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.

مادة (١٢) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.



الرقم

التاريخ

الاشغوات

الفصل الثالث

" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "

مادة (١٣) : الاحتياطات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات
والمعامل :

١- يزود المختبر بمرش مياه (للاستحمام) يكون عند المدخل وبعيداً عن المعدات
والمآخذ الكهربائية .

٢- يجب أن يزود المختبر بأحواض غسيل للعيون في مواقع مناسبة .

٣- يجب أن توضع علامات وإشارات تبين مواقع المرشات .

٤- تتخذ الحماية اللازمة للمرشات الخارجية ضد التجمد شتاء والحرارة صيفاً .

٥- يجب أن يزود المختبر بصيدلية إسعاف أولي تتوافق موادها مع مخاطر
المختبر وتوضع في مكان بارز .

٦- يجب أن تكون جميع أراضيات المختبر نظيفة وبحالة جيدة ومانعة للانزلاق .

٧- يجب أن تكون الممرات العامة والطرق المؤدية إلى أبواب الخروج والطوارئ
خالية تماماً من العوائق ويتم عمل خطوط إرشادية بيضاء لتدل على اتجاه
المخرج .

٨- يجب إزالة أثار كل مادة إنسكبت على الأرض خاصة المذيبات سريعة الاشتعال
والزجاج المكسور والزئبق وخصوصاً الأحماض أو القلويات القوية إذ يجب
معادلتها أو تخفيفها قبل إزالتها .

٩- يجب إحتواء المختبر على وسائل سحب الغازات والأبخرة السامة والضارة كما
يجب أن تحتوي على غرف لسحب الغازات التي يتم فيها إجراء التجارب
التي تحتوي أو تعطي غازات أو أبخره سامة .

١٠- يجب التأكد من أن كل التوصيلات المطاطية للمكثف مصانة جيداً ويجب الحذر
لوضع السدادة إذ أن الماء عادة يقل عندما تفتح السدادة ويلزم فحصها
بانتظام .

١١- يجب خزن المواد المتفجرة وكذلك المواد القابلة للاشتعال في أماكن خاصة
بعيداً عن اللهب أو اشعة الشمس أو الحرارة الزائدة أو مصادر محتملة
للشرارات الكهربائية وتفادي اصطدامها أو سقوط أي شيء عليها .



الرقم

التاريخ

الشفوعات

- ١٢- يجب إعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها ، وصفاتها الفيزيائية ، والكيميائية ، كدرجة الحرارة ودرجة الحساسية ، وقابلية الانفجار والاشتعال ، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة .
- ١٣- يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكل مختبر مثل (البديل والمعاطف - كامات - أجهزة تنفس - نظارات واقية - أحذية - قفازات - بطانيات مقاومة للحريق ... الخ) مع الزام العاملين والمتدربين باستخدامها في أوقات العمل والتجارب .
- ١٤- يمنع التدخين وتناول الاطعمة والمشروبات بصورة قطعية في جميع المختبرات والعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة .
- ١٥- يجب أن يكون المختبر منظماً ومرتباً بصفة دائمة .
- ١٦- يجب أن يعهد إلى المسئول عن المختبر بالمراقبة العامة في سائر أقسامه .
- ١٧- يجب أن يباشر العمل في المختبر بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات والمعدات المستعملة .
- ١٨- يجب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غسل الأدوات والأواني التي استخدمت فيها مواد كيميائية ضارة قبل تركها للتنظيف النهائي .
- ١٩- لايسمح بالتردد على المختبرات إلا للأشخاص المصرح لهم ، ويجب أن توضع لافتات على الابواب وفي الممرات توضح ذلك كما يمكن وضع أنظمة آلية ورقمية للدخول والخروج تكفل الخصوصية للمختبر .
- ٢٠- يجب عمل فحص دوري للعاملين بمختبرات الدرن بأشعة أكس على الصدر وللعاملين بمختبرات المواد المشعة بفحص كرات الدم البيضاء ، وقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها بصفة دورية كما يتم تدريب جميع العاملين على طرق الاسعافات الأولية وإنعاش القلب وإرشادهم إلى الطرق السليمة في كل ما يختص بالتصرفات الشخصية داخل المختبر وكيفية استخدام الأجهزة بالطرق الصحيحة لتجنب أخطارها الميكانيكية .
- ٢١- يجب أخذ الحذر الشديد من المركبات غير المعروفة للمواد الكيميائية الكاشفة.
- ٢٢- على الكيميائيين المشرفين التأكد من أن مساعديهم ومحضري المختبر مدركون لأية مخاطر محتملة .



الرقم

التاريخ

الاشغوات

- ٢٣- قبل البدء في أية تجربة يجب التأكد من أن مستعملي المختبر على اطلاع بكل مخاطر المواد المستعملة والنتائج المرتقبة ، والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعلاج اللازم لذلك .
- ٢٤- يجب عدم ترك أية تجربة يقوم بها خلال إجرائها ويغادر المختبر مالم يستشير المشرف سلفاً وإطلاعه على ما وصلت إليه ، وإن كان من الضروري الاستمرار بها أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بين حين وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهل وعلى علم بالمخاطر المحتملة ؛ ويتم ذلك بالتنسيق مع المشرف المسئول .
- ٢٥- يجب وقف التجربة إذا كانت فترة تغيب العامل عنها طويله .
- ٢٦- يجب عدم العبث بصناديق الاسعافات الأولية وعدم سد الطرق المؤدية إليها وكذلك الحال بالنسبة لكمامات التنفس أو مرش الطوارئ والملابس الوقائية وعلب القواطع الكهربائية .
- ٢٧- يجب أن يكون العاملون بالمختبرات من الفنيين والمؤهلين والمتخصصين في التعامل مع المواد المستخدمة وخاصة المواد الخطرة .
- ٢٨- يجب عدم الجري مطلقاً في المعامل والمختبرات أو في الممرات .
- ٢٩- يجب عدم المزاح بالأيدي نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه .
- ٣٠- يجب التزام جانب الحذر دوماً عند فتح وإغلاق الأبواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المعمل .
- ٣١- يجب عدم تشغيل أي جهاز كهربائي (مروحة ، خلاط ، إلخ) قبل أن تتأكد من أنها لن تسبب أذى لأحد العاملين .
- ٣٢- يجب أن يتعامل مشرف المختبر بأقصى درجات الحذر مع الآلات حين تحركها إذ أن لحظة إهمال قد تؤدي بحياة كل من في المختبر .
- ٣٣- يجب الا يخاطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم بل يستعمل بدلاً منها معبئاً معتمداً .
- ٣٤- لا تدخل أي أنبوب أو قضيب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات بدون استعمال مادة مشحمة إذا اقتضى الأمر .
- ٣٥- يجب اتباع طريقة الوضع العمودي لحمل قضيب أو انبوب .
- ٣٦- يجب استعمال أدوات ومعدات التجارب في الأغراض المخصصة من أجلها .
- ٣٧- مفرغات الهواء والدوارق تنطوي على خطورة إذ ينبغي معاينتها وفحصها بانتظام لاكتشاف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث بها .
- كذلك المفرغات الزجاجية يجب أن تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج .



الرقم
التاريخ
المشروعات

- ٣٨- التجارب التي تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي أن تجري في حجرة معقمة وفي مكان معزول داخل الحجرة كي لا يتعرض العاملون في تجارب أخرى للخطر وينبغي أن تكون الكميات دائماً في متناول اليد .
- ٣٩- يجب الحرص بشكل خاص حين تستعمل كميات كبيرة من المحاليل القابلة للاشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخين الكهربائي المغلق حيث أن أي أبخرة مشتعلة أو لهب مكشوف قد تؤدي إلى حريق وإنفجار .
- ٤٠- يجب أن يكون كل من يعمل بالمختبر على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية للكهرباء في المختبر وأماكن قواطع وصمامات الغاز والماء والتأكد من أن الطرق المؤدية إليها لا يوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ على أن يتوافر نسخة احتياطية لخريطة المختبر موضح عليها مواقع تلك المفاتيح والقواطع تكون خارج المبنى للرجوع إليها عند الحاجة .
- ٤١- عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة أو لم تعرف خصائصها جيداً فإن الخطر قد لا يكون واضحاً فتجنب هذه الأخطار وذلك بأن تتعامل مع هذه المركبات بحرص أكبر كي لا تسبب في أذى نفسك أو غيرك .
- ٤٢- يجب الانتباه إلى أن المحاليل التي تكون درجة اشتعالها أقل من (٦٠) درجة مئوية أو ما هو قريب منها يمكن أن تشتعل من جراء سخان كهربائي قد أطفئ ولازال يحتفظ بحرارة بسيطة .
- ٤٣- يجب استعمال التسهيلات المعتمدة للتخلص من المحاليل القابلة للاشتعال وبأماكن الوقوف على التفاصيل من المشرف على المختبر .
- ٤٤- يجب تثبيت أنابيب الاختبار والأوعية الزجاجية باستخدام الحامل المخصص لذلك ويجب عدم الإمساك بأي جهاز كبير والأيدي مبتلة .
- ٤٥- يجب أن يحتوي المختبر على مواقد كهربائية لإستخدامها بدل مواقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايره والقابله للاشتعال .
- ٤٦- يجب التأكد من أن جميع المواد الكيميائية التي تستخدم مدون عليها تعليمات توضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها والمادة المناسبة لإطفائها .
- ٤٧- إيجاد حاويات مختلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمواد المشعة بحيث يتم التخلص من كل نوع من هذه النفايات بما يناسبه ولايسبب تلوثاً للبيئة .



الرقم

التاريخ

المشروعات

المادة (١٤) : متطلبات الوقاية الشخصية :

أولاً : الوقاية من التسمم :

١- يجب الرجوع إلى دليل المواد السامة والخطرة للتعرف على مخاطر المادة الكيميائية التي يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل تحت تصرف العاملين بالمختبر .

٢- يجب التعامل بكميات قليلة من المادة السامة وحسب الاحتياج .

٣- يجب ارتداء المعدات الوقائية اللازمة (كالكفازات ، والقناع الواقي للجهاز التنفسي والمعاطف الواقية) .

٤- يجب تطهير الملابس الملوثة أو التخلص منها فوراً .

٥- يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة .

٦- يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات (كتحليل البول ، والدم ، وغيرها) وأن يتم العرض على الطبيب فوراً إذا حدث تسمم .

ثانياً: الوقاية من مخاطر المواد الأكلة والغازات المضغوطة والمواد الكيميائية

المسببة للسرطان والمواد المشعة والمواد الكيميائية المؤكسدة والمواد

المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال :

يجب الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص قبل التعامل مع هذه المواد وحسب الأنظمة الصادرة .

أ- إرشادات التعامل مع الغازات المضغوطة :

١- تحديد نوعية الغاز أي محتويات الاسطوانة .

٢- تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للغاز المستخدم .

٣- تخزين الاسطوانات في أماكن خاصة وعند درجات حرارة معينة .

٤- عدم استخدام اسطوانات الغاز مباشرة وبدون منظومات .

٥- عدم القذف بالاسطوانات بعضها فوق بعض أثناء التحميل والتفريغ .

٦- تخزين اسطوانات الغاز السامة والقابلة للاشتعال والأكلة بكميات قليلة وفي أماكن ذات تهوية جيدة .

٧- احكام وضع الاسطوانات في وضع عمودي .



الرقم

التاريخ

المشروعات

- ب- التعليمات الوقائية من أخطار المواد القابلة للاشتعال :
- ١- يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شافطات الأبخرة وفي مكان متجدد الهواء .
 - ٢- عند التعامل مع هذه المواد يجب إطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف .
 - ٣- يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخص كل نوع من المواد الملتهبة .
 - ٤- يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع المواد الملتهبة .
 - ٥- يمنع منعاً باتاً التدخين أو استخدام اللهب المكشوف عند تسرب المادة الملتهبة أو عند إنسكابها .
 - ٦- يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة أو سامة أو مشعة أو مؤكسدة .
 - ٧- يجب تجنب عطب الحاويات عند التفريغ والتحميل .
 - ٨- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة وخاصة المواد الكيميائية التي تسبب خطر معها .
 - ٩- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة .
 - ١٠- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع الأحماض وخاصة الأحماض المعدنية .
 - ١١- يجب عند التعامل مع مثل هذه المواد معرفة تفاعلاتها الخطرة مع المواد الكيميائية الأخرى ومعرفة صفاتها الفيزيائية .
- ج- الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب أو اندلاع الحريق :
- ١- يجب أخذ الحذر اللازم لأنه قد يتسبب عن احتراق بعض أنواع المواد القابلة للاشتعال إنتشار غازات سامة ومهيجة .
 - ٢- يجب تبريد الحاويات بالماء خوفاً من حدوث انفجارات نتيجة تبخر المواد القابلة للاشتعال .
 - ٣- يجب ابعاد الحاويات عن منطقة الحريق .



الرقم
التاريخ
المشروعات

الفصل الرابع

« شروط السلامة في مباني المعامل والمختبرات »

مادة (١٥) تصنيف المختبرات وتحديد فئاتها:
تنقسم المختبرات حسب نوعية وكميات المواد الكيميائية والخطرة والسوائل والغازات الملتهبة إلى الفئات الآتية:
١- الفئة (أ) شديدة الخطورة : حيث يسمح فيها بأكبر كمية من السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق وهي السوائل التي يكون لها نقطة وميض أقل من درجة حرارة الصفر المئوية ودرجة غليان (٣٥ م) أو أقل .
٢- الفئة (ب) متوسطة الخطورة : حيث يسمح فيها بكمية من السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق أقل من الفئة (أ) وهي السوائل التي لها نقطة وميض أقل من (٢١ م) وتشتمل على المواد التي تشتعل تلقائياً عند درجة الحرارة العادية والمواد الصلبة التي تشتعل بسهولة عند تماسها مع بعضها أو التي تحدث غازات شديدة القابلية للاشتعال عند تماسها مع الماء أو الهواء الرطب .
٣- الفئة (ج) قليلة الخطورة: لايسمح فيها بأي كمية من السوائل القابلة للاشتعال مطلقاً .
ويتم تصنيف وحدات المختبر أو المعمل إلى هذه الفئات اعتماداً على كمية ونوعية وخطورة السوائل الملتهبة أو القابلة للاحتراق المستخدمة والمخزنة في أوعية عادية أو آمنه أو كبائن تخزين . كما يعتمد تصنيف وحدات المختبر على مساحته ونظام الوقاية من الحريق المستخدم في وحدة المختبر والانشاءات المقاومة للحريق المطلوب تنفيذها فيه .
ايضاً يمكن تقليل الخطورة في وحدة المختبر بالتقليل من كمية السوائل الملتهبة والقابلة للاشتعال وذلك بنقلها إلى غرف التخزين وتأمين الكميات الكافية للاستخدام ويمكن تحويل وحدة المختبر إلى وحدات مختبر منفصلة وذات فئة خطرة أقل وذلك بأستخدام عوازل مقاومة للحريق بين وحدات المختبر .



الرقم

التاريخ

المشروعات

١٨- يجب وضع ملصقات تحذيرية بالخطر الحيوي على الأبواب للمختبر ويمنع دخول غيرالمختصين .

١٩- يجب تدريب العاملين على كيفية التعامل مع وسائل السلامة والحوادث المحتملة .

ثالثاً- اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم النظائر المشعة :

بالاضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المختبرات البيولوجية يجب أن تتوافر في مختبرات النظائر المشعة الشروط الآتية:

١- يجب أن تكون مناخذ العمل ذات طبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع .
٢- يجب أن تكون الأبنية والجدران من الخرسانة بعرض (سميك) يمنع مرور الأشعة أو تزود بطبقة من الرصاص .

٣- يجب أن تزود الأبواب بطبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع .

٤- يجب توفير ألبسة واقية من الإشعاع للعاملين .

٥- يجب توفير غرفة خاصة لتخزين المواد المشعة تتميز بعدم مرور الأشعة عبر جدارها بحيث تكون الجدران من الخرسانه أو بها طبقة من الرصاص تمنع مرور الاشعاع، وكذلك غرفة لتخزين المخلفات الاشعاعية الصلبة بالمواصفات نفسها .

٦- يجب توفير خزان رصاصي لصرف المخلفات الإشعاعية السائلة بحيث يصرف إليه ويحفظ لمدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر للمادة المشعة ومن ثم تصرف للمجاري .

٧- المخلفات الاشعاعية الصلبة يجب أن تخزن في المستودع الخاص بها مدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر .

٨- الأجهزة التي تستخدم فيها الأشعة فوق بنفسجيه (U . V) والأشعة الأخرى يجب أن يزود المختبر بنظارات خاصة للعاملين على تلك الاجهزة .

٩- يجب أن يكون العاملون في تلك المختبرات على علم كامل بالأخطار والتعامل مع الحوادث المحتملة في مختبرات النظائر المشعة .

١٠- يجب وضع ملصقات تحذيرية على الأبواب توعي بالخطر الإشعاعي ويمنع دخول غيرالمختصين كما يجب قياس نسبة الإشعاع بصورة دورية وأن لاتتعدى النسب المسموح بها .

١١- يجب الرجوع الى التعليمات الصادرة من الجهات ذات الإختصاص للحماية من أخطار الإشعاع .



الرقم
التاريخ
الاشغوات

رابعاً- اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم المواد المتفجرة :

- ١- يجب تصنيف منطقة العمل في المختبر إلى قسمين:
أ- القسم الأول: تحتوي على مخاطر انفجار بعض العبوات الجاهزة.
ب- القسم الثاني: تحتوي على تركيبات من المواد التي يمكن أن ينتج عنه إصابات خطيرة أو قاتلة بالنسبة للعاملين في منطقة العمل في هذا المختبر.
- ٢- يجب عدم تخزين مواد مفاعلة تؤدي إلى تفاعلات طارئة للحرارة مثل البلمرة والاكسدة ، والنترجة ، والبيروأكسيد (فوق الاكسدة) والهدرجة ، والتفاعلات العضوية المعدنية.
- ٣- استعمال أو تركيب مواد يشير تركيبها الكيميائي الى مخاطر كامنه . ولكن خصائصها ليست محددة.
- ٤- يجب إتخاذ الاحتياطات الكافية لتلافي تفاعلات الضغط العالي في الأجهزة .
- ٥- يجب أن تكون جدران المختبر أوالمعمل خرسانيه مسلحة.
- ٦- يجب أن تكون جدران المختبر أو المعمل قاطعة للنار .
- ٧- يجب أن تكون انشاءات المختبر أو المعمل الهندسية مصممة خصيصاً لذلك .
- ٨- يراعى التقليل من كمية المواد القابلة للانفجار والسوائل اللتهبة في وحدة المختبر أوالمعمل.
- ٩- إستخدام جهاز إستشعار للحريق عالي الحساسية مع نظام غمر المياه.
- ١٠- إستخدام جدار اسمنتي مسلح أوحواجز من الصلب مقاومة للانفجار لمناطق العمل الحاوية على متفجرات.
- ١١- استخدام مراوح تفرغ للغازات الناتجة من الانفجار.
- ١٢- إجراء التجارب على المواد المتفجرة في منطقة معزولة ومحمية.

مادة (١٧)- أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع المخلفات الخطرة:
يجب الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتعليمات الجهات ذات الاختصاص .



الرقم

التاريخ

الشفوعات

- مادة (١٨) شروط السلامة المتعلقة بالتركيبات الكهربائية والميكانيكية:
- تتخذ التدابير والاحتياطات الكافية لتلافي أخطار التركيبات الكهربائية بمراعاة شروط السلامة الآتية:
- ١- يجب أن تكون الأجهزة وطرق تسليك وتركيب المعدات الكهربائية في المختبرات من النوع والتصميم الذي يوفر الحماية ضد المخاطر الناشئة عن الأبخرة والسوائل والغازات والغبار.
 - ٢- يجب أن تكون مواقع مآخذ الكهرباء والمفاتيح والمقابس في مأمن من التعرض للسوائل المنسكبة أو المتسربة .
 - ٣- يجب أن تكون الإضاءة الثابتة والمقابس مركبة بطريقة يسهل التحكم فيها من مواقع سهلة وأمنة.
 - ٤- يجب تركيب إضاءة طوارئ في حال انقطاع التيار العام وأن تتم تجربتها في كل فترة زمنية للتأكد من صلاحيتها.
 - ٥- ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائية والاجزاء المعدنية بشكل نظامي.
 - ٦- يجب أن يراعى فحص الأدوات الكهربائية الجديدة فحصاً كاملاً ويتم اختبارها أولاً بأول عند بداية وضعها بالخدمة .
 - ٧- يجب أن تكون مفاتيح الضوء والمصابيح ضد الانفجار ومعزولة ضد الأبخرة الخطرة.
 - ٨- يجب أن تتركب في المختبر أو المعمل مانعة صواعق على أن تشمل كل جزء معدني.
 - ٩- ينبغي تزويد المختبر وأقسامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء إلى أعلى وتعود به إلى النوافذ ثانيه .
 - ١٠- يجب أن يتم تصميم وتركيب سائر التجهيزات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . وأن تجري لها الصيانة الفنية بصورة دورية وبمعرفة فنيين متخصصه .
 - ١١- يجب أن تكون جميع المخارج الكهربائية تحتوي على ثلاثة أسلاك ويكون السلك الارضي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة .



الرقم

التاريخ

الشفوعات

مادة : (١٩) وسائل النجاة وأبواب الطوارئ :

١- يجب توفير وسائل النجاة (أبواب عادية - مخارج طوارئ - سلالم - ممرات - أماكن تجمع ... إلخ) لسائر أقسام ومناطق العمل بالمختبر أو المعمل بما يسمح باخلائه تماماً خلال (دقيقتين على الأكثر) في حالات الطوارئ ويتم تحديد عدد المخرج طبقاً لعدد العاملين والمتريدين على المعمل أو المختبر .

٢- يراعى في المخرج أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها تسمح لكل الموجودين بالهروب من المبني أو المنطقة الخطرة الي الخارج أو الي مكان آمن بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من اي نقطه من المبني الي اقرب مخرج عن ٢٢ متراً .

٣- يجب أن تكون الممرات خالية من العوائق التي تحول دون خروج الاشخاص بسرعه وأن تكون الأبواب المركبة بها من النوع ذي القضيب العرضي بحيث يفتح بسهولة وان يبقى مفتوحاً طيلة مدة عمل المختبر أو المعمل .

٤- يجب أن لا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (اثنين) في الدور الواحد على أنه يجب أن لا تقل عدد المخرج عن (اثنين) في كل منطقة عمل في المختبر وذلك في الحالات التالية:

أ- إذا كانت منطقة العمل في المختبر أو المعمل تحتوي على مواد متفجرة .

ب- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة (أ) تزيد عن (٥٠٠) قدم مربع .

ج- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة (ب) ، (ج) تزيد على (١٠٠٠) قدم مربع .

د- إذا كانت منطقة العمل مجاورة للمخرج الرئيسي .

٥- يجب أن تنظم المخرج بحيث لا ينتهي أي منها الي مكان مسدود وأن تؤدي جميع المخرج إلى أماكن تجمع أمنة خارج المبني .

٦- يجب أن تكون جميع أبواب مخارج المناطق الخطرة تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهولة من أية نقطة .

٧- يجب أن لا يقل ارتفاع ممر المخرج عن (٢٤٠) سم ولا يقل عرض بوابة المخرج عن (١٠٠ سم) وان تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل ومجهزة بأبواب مانعة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين .

٨- يراعى التمييز بين المخرج العادية ومخارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات مضيئة واضحة ولايسمح بتركيب ستائر أو مرايا تحجبها عن الأنظار .



الرقم
التاريخ
الشفوعات

- ٩- تتم إضاءة طرق النجاة من مصدرين للكهرباء أحدهما التيار الرئيسي بالمبنى والأخر مصدر احتياطي يغذى من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي .
- ١٠- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقتضيه مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بحماية المباني ، وأن تكون أسقف وأرضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال .

مادة (٢٠) تجهيزات مكافحة الحريق :

- ١- يجب أن توفر بكرات إطفاء بحيث لا تبعد فيما بينها عن (٣٠ م) لمواجهة الحريق عند نشوبه وأن تغطي البكرة مساحة لا تقل عن (١٥٠ م^٢) .
- ٢- يجب أن يشار إلى مواقع دواليب البكرات بشكل يسهل إستخدامها الفوري بواسطة لوحات بارزة توضح ذلك .
- ٣- يجب أن تكون البكرات مصممة بحيث لا تترك نقاطاً ميتة لا يصل إليها الماء .
- ٤- يجب أن يكون الضغط في الخرطوم كافياً بحيث لا يؤدي إلى نقص الضغط عند الفوهة عن (٢٠١) جرام /سم^٢ (بار) .
- ٥- يجب أن يكون مصدر الماء كافياً لتغذية بكرات الاطفاء لتأمين (٢٨٠) لتراً في الدقيقة .
- ٦- تزود جميع وحدات المختبرات بوسائل الحماية من الحريق وبطفايات مناسبة سعة (٦ ك غ) من البودرة الكيميائية (nafslil naep) وبمعدل طفايه لكل (١٠٠) م^٢ من مساحة المختبر .
- ٧- يتم تركيب وتحديد مواقع الطفايات المتنقلة بحيث تكون قريبة من المخرج وفي متناول اليد ويؤخذ رأي الدفاع المدني في تحديد عدد وأنواع وأماكن الطفايات .
- ٨- يجب أن تكون الطفاية في مكان واضح يسهل رؤيتها والوصول إليها وأن تكون حرة من العوائق ولا تبعد أكثر من (٣٠) متراً عن بعضها .
- ٩- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها .
- ١٠- يجب توافق مامل الاطفاء مع خصائص النيران التي يمكن أن تندلع .
- ١١- تصمم نظم الرشاشات الاتوماتيكية لوحدات المختبر من الفئة (أ ، ب) أما وحدات المختبر من الفئة (ج) فيمكن وقايتها ببكرات خراطيم الاطفاء .



الرقم
التاريخ
الشفوعات

- ١٢- يصمم نظام الانذار الآلي بجميع المختبرات ويتصل هذا النظام بغرفة المراقبة أو الحراسة بحيث يعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً عند حدوث أى أخطار وبالإضافة إلى ذلك يمكن إستخدام أجهزة الانذار اليدوية الميكانيكية الكهربائية.
- ١٣- تستعمل نظم الطفايات الأتوماتيكية الأخرى بدلا من الرشاشات حسب الحاجة.
- ١٤- يتم ربط نظم الاطفاء التلقائية باستخدام رشاشات المياه المشار إليها بالبند (١١) بنظام الانذار الآلي.
- ١٥- تلتزم الجهة المسؤولة عن المختبر بتقديم دراسة فنية يتم إعدادها من قبل أحد المكاتب المتخصصة والمرخص لها بذلك بحيث تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات الإنذار والاطفاء، والأخلاء المطلوبة للموقع على أن تعرض على إدارة الدفاع المدني المختصة لأبداء الرأى وإعتمادها قبل التنفيذ.
- ١٦- يجب أن تكون سائر الأنظمة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

مادة (٢١) خطة الطوارئ:

أولاً : على مدير المختبر التعاون مع مسؤول السلامة في إعداد خطة طوارئ تتناول مايلي :

- ١- إبلاغ الدفاع المدني والسلطات المختصة عن الحريق بشكل سريع.
- ٢- تحديد إجراءات التنظيم الخاصة بالمختبر.
- ٣- تحديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخلاء بهدف تأمين سلامة الموظفين والدارسين عند وقوع حادث أو انفجار .
- ٤- الحد من العوامل المسببة للحوادث وتحقيق أفضل مستوى للسلامة.
- ٥- الحد من خسائر الحريق بالنسبة للأشخاص والممتلكات.
- ٦- يجب أن تتضمن الخطة السيطرة على الأوضاع الخطرة للحريق مثل : إنطلاق الأبخرة السامة والتلوث.
- ٧- الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها ويجب تسجيلها في سجل السلامة.
- ٨- إجراء تقييم لخدمات السلامة في فترات توقف النشاط للوقوف على السلبيات والملاحظات ومعالجتها.
- ٩- تحديد نقاط وأماكن التجمع .
- ١٠- تقييم الحالات والإصابات في العاملين وتقديم الإسعافات الأولية لهم .



الرقم

التاريخ

المشروعات

ثانياً : مضمون الخطة:

- ١- يجب أن تحتوي الخطة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل التحكم ومواجهة الحوادث المفاجئة وسائر الاحتمالات.
- ٢- يجب أن تتضمن الخطة حصراً كاملاً لمعدات ووسائل السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعافات بكل مختبر، وكذلك المخططات التفصيلية التي تبين أماكنها وبيان بأسماء مسؤول السلامة وفريق السلامة من العاملين ومواعيد وجودهم والواجبات والمهام المناطة لكل منهم.
- ٣- يجب تصميم لوحات واضحة تعلق في أماكن بارزة وتتضمن الاجراءات الواجب اتخاذها فور وقوع الحادث ، كما يدون بها : أرقام هواتف خدمات الطوارئ (كالدفاع المدني - الإسعاف - الشرطة) وكافة الجهات ذات العلاقة.
- ٤- يجب أن يقوم مسؤول السلامة بتعديل الخطة إذا تكتشفت أي ثغرات تحول دون تنفيذ أي قسم منها لدى إجراء تمارين التدخل.
- ٥- إيداع صورة من الخطة لدى الدفاع المدني بعد تصديقهم عليها.

ثالثاً : تنفيذ الخطة :

لدى تنفيذ الخطة يراعى مايلي:

- ١- تحدد النقاط الحساسة والخطرة.
- ٢- تحديد موضع أخطار الحريق والانفجار وإنتشار النار.
- ٣- حصر الأوضاع الطارئة مثل : تسرب ، تسمم ، تفاعلات كيميائية خطيرة .
- ٤- تقرير مدى خطورة نتائج الحريق.
- ٥- تحديد أدوات التدخل لكل حالة من أجل الحد من الخسائر.
- ٦- تسجيل إجراءات المكافحة والمعلومات الخاصة بالتشغيل وعمل الأجهزة .
- ٧- التعرف على آراء الأشخاص المعنيين : بالتشغيل ، والصيانة ، والمراقبة .. إلخ والوقوف على مقترحاتهم بشأن الخطة .

رابعاً - التدريب على الخطة:

- ١- يجب تدريب جميع العاملين بالمختبر أو المعمل طبقاً لما هو موضح بالفصل الثاني مادة (٦) .
- ٢- كما يجب أن يتم عمل تجارب دورية كل (ثلاثة شهور) على تنفيذ خطة الطوارئ للتحقق ، من ملاءمتها ومن سلامة تصرفات العاملين وصلاحيه معدات وتجهيزات السلامة وتقييم التجربة وتصحيح الأخطاء إن وجدت ، ليكون العاملون على دراية كافية عند مواجهة أي طارئ .



الرقم

التاريخ

المشروعات

مادة (٢٢) : واجبات فريق السلامة عند وقوع حادث بالمختبر:

١- الإبطال :

أن يقوم بإبطال السبب غير العادي الذي تم اكتشافه مع إيقاف العمل تماماً بالمختبر وتنفيذ الآتي:

أ- أن يعمل مباشرة وفوراً على إطلاق الإنذار واستدعاء الدفاع المدني ، وخدمات الطوارئ والمختصين .

ب- فصل التيار الكهربائي، وغلق مصادر الغاز، وإبعاد المواد المشتعلة أو الخطرة والعمل على حصر الحريق في أضيق نطاق .

ج- القيام بإخلاء الأشخاص خارج المختبر أو المعمل .

د- إتباع طرق النجاة ومخارج الطوارئ .

و- إرشاد فرق الدفاع المدني وخدمات الطوارئ إلى أماكن الخطر وتقديم المعلومات اللازمة لهم للسيطرة على الحادث .

٢- المكافحة : يقوم فريق السلامة عند اكتشاف النار بما يلي :

أ- تطبيق تعليمات السلامة المتدرب عليها سابقاً .

ب- مكافحة الحريق بوسائل الإطفاء الأولية الموجودة بالموقع بانتظار التعزيزات الداخلية والخارجية .

ج- الاستمرار في مراقبة مكان الحريق بعد عملية الإطفاء حتى يتم التأكد من إخماده نهائياً ومن عدم وجود احتمالات لعودة الاشتعال مرة أخرى .

٣- الحيلولة دون انتشار الحريق :

يتخذ فريق السلامة سائر التدابير الضرورية لتفادي تطور الحريق إلى كارثة ويتخذ الاجراءات التالية:

أ- إغلاق الأبواب والنوافذ بمكان الحريق بعد التأكد من إخلاء المكان من جميع الأشخاص .

ب- العمل على إبطال عمل المصاعد ومصاعد الحمولة .

ج- إخلاء المواد المشتعلة أو المتفجرة أو تبريدها حال وجودها إذا لم يتمكن الفريق من إخلائها .



الرقم

التاريخ

المشروعات

- في حالة التدخل في الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الآتية :
- ١- فصل التيار الكهربائي بواسطة أفراد السلامة المدربين علي ذلك مع مراعاة سرعة إشعار المختصين بالصيانة الكهربائية .
 - ٢- تخليص الضحية بواسطة مواد عازلة إذا كان قطع التيار الكهربائي صعباً أو مستحيلاً بواسطة عصا معزولة .
 - ٣- عمل الإسعافات الأولية كالتنفس الاصطناعي وإنعاش القلب للشخص المصاب .
 - ٤- تستخدم الطفايات الملائمة مثل ثاني أكسيد الكربون .
 - ٥- يجب أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من المناطق الخطرة .

تصنيف الحرائق بالمعامل والمختبرات وطرق التعامل معها :

- ١- بالنسبة لحرائق المواد الكيميائية .
تستخدم مادة الإطفاء المناسبة لكل مادة وفقاً لدليل المواد الخطرة ، وطبقاً للتعليمات المدونة على عبوات هذه المواد ، مع مراعاة التقيد الكامل بعدم قبول أى عبوات كيميائية إلا إذا كان موضحاً عليها المعلومات المتعلقة بإسم وخصائص المادة ووسيلة الإطفاء الواجب إستخدامها عند حدوث حريق .
- ٢- بالنسبة للمواد والمنقولات الأخرى يتم استخدامها مادة الإطفاء المناسبة حسب نوع الحريق وفقاً للجدول الآتي :



الرقم

التاريخ

المشروعات

مسلسل	نوع الحريق	مادة الإطفاء
١	احتراق مواد صلبة مثل: الاخشاب والورق والتبن والأعلاف.	يستخدم الماء
٢	حرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل .	تستخدم اجهزه الرغوه وثاني أكسيد الكربون وأجهزة البودرة الكيماوية الجافه.
٣	حريق ناتج عن التماس كهربائي.	تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الجافة - ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كلاهما موصل جيد للكهرباء بعد التأكد تماما من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول
٤	حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وماشابه ذلك	تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابله للتفاعل (مخصصه للمعادن)



الفهرس

الرقم
التاريخ
المشروعات

الصفحة	الموضوع
٣-١	الفصل الاول: التعاريف
٥-٤	الفصل الثاني: الشروط والاحكام العامة
٤	المسئول عن السلامة
٥	التدريب
٥	مجال تطبيق اللائحه
٥	المخالفات
١١-٦	الفصل الثالث : اشتراطات ومتطلبات السلامة والحمايه الاحتياطيات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل
٩-٦	متطلبات الوقاية الشخصية
١١-٩	الفصل الرابع : شروط السلامة في المعامل والمختبرات
٢٤-١٢	تصنيف المختبرات وتحديد فئاتها
١٢	الإشتراطات الخاصة بالمبنى
١٦-١٣	أولاً : أشترطات عامه لجميع أنواع المختبرات والمعامل
١٣	ثانياً: اشتراطات ومواصفات ابنىة المختبرات الحيويه
١٤-١٣	ثالثاً: اشتراطات ومواصفات ابنىة المختبرات التي تستخدم نظائر مشعه.
١٥	رابعاً: اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم المواد المتفجرة .
١٦	أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع المخلفات الخطره
١٦	شروط السلامة المتعلقة بتركيبات الكهربائيه والميكانيكيه
١٧	وسائل النجاه وأبواب الطوارئ
١٩-١٨	تجهيزات مكافحة الحريق
٢٠-١٩	خطة الطوارئ
٢١-٢٠	واجبات مسئول وفريق السلامة عند وقوع حادث
٢٣-٢٢	تصنيف الحرائق بالمعامل والمختبرات
٢٤-٢٣	